

Obec Nový Malín připravuje projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy chodníku při silnici II/446 v úseku od restaurace u Tygra po Fiat klub, Obec Nový Malín“ a podání žádosti o dotaci. Povrch chodníků je ve špatném stavu, některá místa jsou pro užívání chodci nebezpečná, úplně chybí řešení varovných pásů v místech vstupů do vozovky, v některých částech chybí řešení přirozené vodící linie. Umělá vodící linie pro úseky mezi přirozenou vodící linií, které jsou delší než 8,0m, chybí úplně. Stávající přechod pro chodce u vchodu do budovy MŠ není opatřen sníženými obrubníky a varovnými signálními pásy. Osová délka chodníku je 877,6 m a šířka chodníků bude zachována stávající 1,5 m včetně obrubníků.